

## Інформаційна довідка


### щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки  
(Технічне обслуговування баків (резервуарів сталевих))  
UA-P-2022-07-26-005127-b

Згідно вимоги п.10.1.2 нормативного документу ГНД 34.21.522-2004 «Резервуари сталеві вертикальні циліндричні для зберігання рідкого палива і води. Конструкції будівельні», технічне обстеження резервуарів виконують організації, які мають відповідну акредитацію. Лабораторія металів Трипільської ТЕС не акредитована на виконання робіт в обсязі згідно вимоги ГНД 34.21.522-2004.

Згідно п.10.2.4 ГНД 34.21.522-2004, повне технічне обстеження для резервуарів тривалість експлуатації яких більше ніж 20 років, проводиться не рідше ніж раз на три роки.

Начальник ВТВ



Гаркуша А.В.

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування очікувані вартості предмету закупівлі:**

**Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки**

**(Технічне обслуговування баків (резервуарів сталевих))**

**UA-P-2022-07-26-005127-b**

Було проведено попередній моніторинг вартості закупівлі Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Технічне обслуговування баків (резервуарів сталевих)).

**Начальник ВТВ**



**Гаркуша А.В.**

### **Інформаційна довідка**

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

**код ДК 021:2015 - 50610000-4.**

#### **Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання**

(Технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації)

На підставі вимог НАПБ Б.07.016-2016, постанови КМУ від 23.11.2016 р №852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення», послуги з технічного обслуговування автоматичної пожежної сигналізації здійснюються лише організаціями, які отримали відповідну ліцензію і відповідають певним вимогам. Результат послуг також має відповідати іншим нормам чинного законодавства, які наведені в п.5 Технічних вимог.

Технічний опис обладнання, яке підлягає обслуговуванню, а також відповідні регламенти, містяться у Технічних вимогах. Технічні характеристики обладнання, яке підлягає обслуговуванню сформовано спільно з цехами, які експлуатують дане обладнання.

**Начальник ВПБтаЦЗ**



**В.В. Швець**

**Інформаційна довідка**

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

**код ДК 021:2015 - 50610000-4.**

**Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання**

(Технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації)

Очікувана вартість предмета закупівлі формується з моніторингу ринку, з урахуванням вартості надання даних послуг в попередні періоди, очікуваного росту цін, а також передбачає певний ціновий проміжок, який має на меті забезпечення конкурентності між учасниками торгів.

**Начальник ВПБтаЦЗ**



**В.В. Швець**

**Інформаційна довідка**  
**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**  
**ДК 021:2015: 50530000-9**  
**Найменування робіт: Роботи з капітального ремонту млина Ш-50А**  
**блоку ст.№4 (далі - роботи)**


В об'ємі ремонтів основного та допоміжного обладнання Трипільської ТЕС у 2022 році заплановано роботи з капітального ремонту двох млинів типу Ш-50А блоку ст.№4. Трипільської ТЕС.

Роботи з капітального ремонту млина 4В будуть виконані персоналом ЦЦР-1, а для ремонту млина 4А в состав робіт якого входять роботи із ремонту барабана з повною заміною циліндричної та торцевої броні та заміна привідної шестерні з підшипниками власного персоналу не достатньо.

Для своєчасного проведення ремонту та можливості підтримання обладнання в робочому стані необхідно залучити підрядну організацію для виконання робіт по капітальному ремонту млина 4А блоку ст.№4 Трипільської ТЕС.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

**Начальник ВППР**



**С.А. Лиходій**

Інформаційна довідка  
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

**ДК 021:2015: Роботи з капітального ремонту млина Ш-50А блоку ст№4  
(50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ  
«Центренерго» № 53 від 11.09.2020 на підставі проведеного моніторингу цін ТМЦ та  
інвесторського кошторису.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

**Начальник ВППР**



**С.А. Лиходій**

## Інформаційна довідка

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик  
предмета закупівлі: Послуги з відстеження, моніторингу забруднювачів і  
відновлення (Послуги з підтвердження існуючих меж санітарно-захисних  
зон (СЗЗ) Трипільської ТЕС від стаціонарних джерел викидів або  
розробки проекту встановлення нових меж СЗЗ та його затвердження у  
встановленому законодавством порядку)**

**код ДК 021:2015 – 90740000-6**

Відповідно до діючого законодавства Трипільській ТЕС необхідно розробити та затвердити у встановленому порядку документи, що підтверджують межі санітарно-захисних зон (далі СЗЗ) від стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин або розробити проект встановлення нових меж СЗЗ та затвердити у встановленому законодавством порядку.

Інформаційно-довідково

Начальник ВТВ

А.В. Гаркуша


### Інформаційна довідка

**щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:  
Послуги з відстеження, моніторингу забруднювачів і відновлення  
(Послуги з підтвердження існуючих меж санітарно-захисних зон (СЗЗ)  
Трипільської ТЕС від стаціонарних джерел викидів або розробки  
проекту встановлення нових меж СЗЗ та його затвердження у  
встановленому законодавством порядку)  
код ДК 021:2015 – 90740000-6**

Було проведено попередній моніторинг вартості закупівлі послуг з підтвердження існуючих меж санітарно-захисних зон (СЗЗ) Трипільської ТЕС від стаціонарних джерел викидів або розробки проекту встановлення нових меж СЗЗ та його затвердження у встановленому законодавством порядку.

### Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:  
Послуги з відстеження, моніторингу забруднювачів і відновлення  
(Послуги з підтвердження існуючих меж санітарно-захисних зон (СЗЗ)  
Трипільської ТЕС від стаціонарних джерел викидів або розробки  
проекту встановлення нових меж СЗЗ та його затвердження у  
встановленому законодавством порядку)  
код ДК 021:2015 – 90740000-6

**Начальник ВТВ**  **А.В. Гаркуша**

Було проведено попередній моніторинг вартості закупівлі послуг з підтвердження існуючих меж санітарно-захисних зон (СЗЗ) Трипільської ТЕС від стаціонарних джерел викидів або розробки проекту встановлення нових меж СЗЗ та його затвердження у встановленому законодавством порядку.



## Інформаційна довідка

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з відстеження, моніторингу забруднювачів і відновлення (Послуги з проведення коригування інвентаризації викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами промислового майданчика (на котлоагрегатах бл. ст. № 1-6 Трипільської ТЕС), коригування документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів та отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами бл. ст. № 1-6 Трипільської ТЕС та взяття на Державний облік установок Трипільської ТЕС)**

код ДК 021:2015 – 90740000-6

Трипільська ТЕС має нагальну необхідність отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами пром. майданчика Трипільської ТЕС, який робиться на підставі коригування «Звіту з інвентаризації на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря», відповідно до вимог п. 4 «Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи», затвердженого Постановою КМУ №302 від 13.03.2002 року.

Підставою для отримання Дозволу є технічне переоснащення котлоагрегату ст. № 1 Трипільської ТЕС в частині використання непроектного палива (вугілля марок «Г», «ДГ»).

Згідно п.2.1.4 Дозволу №3223110500-004 виданого 24.01.2019р. на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, при внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити коригування дозволу на викиди забруднюючих речовин.

Згідно частини 10 ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» у разі зміни параметрів джерел викидів, їх кількості, кількісного та якісного складу забруднюючих речовин, заходів із зниження їх кількості до зазначених дозволів вносяться зміни.

Звіт з інвентаризації на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря складається для всіх джерел викидів промислового майданчика, у разі неотримання нового Дозволу на викиди, робота бл. ст. №1 після технічного переоснащення буде заборонена (ст. 12 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»).

Начальник ВТВ




А.В. Гаркуша

### **Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:  
Послуги з відстеження, моніторингу забруднювачів і відновлення  
(Послуги з проведення коригування інвентаризації викидів  
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами промислового  
майданчика (на котлоагрегатах бл. ст. № 1-6 Трипільської ТЕС),  
коригування документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів та  
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне  
повітря стаціонарними джерелами бл. ст. № 1-6 Трипільської ТЕС та  
взяття на Державний облік установок Трипільської ТЕС)  
код ДК 021:2015 – 90740000-6**

Було проведено попередній моніторинг вартості закупівлі послуг з відстеження, моніторингу забруднювачів і відновлення (Послуги з проведення коригування інвентаризації викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами промислового майданчика (на котлоагрегатах бл. ст. № 1-6 Трипільської ТЕС), коригування документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів та отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами бл. ст. № 1-6 Трипільської ТЕС та взяття на Державний облік установок Трипільської ТЕС).

**Начальник ВТВ**



**А.В. Гаркуша**